



Codice Documento: PRMOV13 Emesso il 13/11/2017 Revisione 00 Aggiornamento 00

PROCEDURA ATTIVITA' DI SURROUNDING

Elaborato da		Verificato da	
PH Movimento	Ston Sh	Safety Manager	Lefo Louis
Approvato da	Accountable Manager	A	

Rev.	Agg.	Data	Descrizione	
00	00	13/11/2017	Prima emissione	





Codice Documento: PRMOV13 Emesso il 13/11/2017 Revisione 00 Aggiornamento 00

INDICE

18.1 SCOPO	4
18.2 CAMPO DI APPLICAZIONE	
18.3 RESPONSABILITA'	5
18.4 DESTINATARI	5
18.5 RIFERIMENTI NORMATIVI	5
18.6 DESCRIZIONE ATTIVITA'	6
18.7 RESPONSABILITÀ ED AZIONI	7
18.7.1 SEGNALAZIONE DI NUOVI OSTACOLI ESTERNI AL SEDIME	7
18.7.2 SEGNALAZIONE DI NUOVI PERICOLI IMMEDIATI NELL'INTORNO AEROPOR	RTUALE9
18.8 ALLEGATI	10





Codice Documento: PRMOV13 Emesso il 13/11/2017 Revisione 00 Aggiornamento 00

RIFERIMENTI EASA		
ACCETTABLE MEANS OF COMPLIANCE (AMC)		
AMC3 ADR.OR.E.005	Aerodrome manual	
AMC1 ADR.OPS.A.005	Aerodrome data	
AMC1 ADR.OPS.B.075	Safeguarding of aerodromes	

Emesso da: PHMOV Verificato da: SM Approvato da: AM Pagina 3 di 10





Codice Documento: PRMOV13 Emesso il 13/11/2017 Revisione 00 Aggiornamento 00

18.1 SCOPO

La seguente procedura ha lo scopo di descrivere i metodi ed i mezzi utilizzati da S.A.C. per:

- Monitorare degli ostacoli interni ed esterni al sedime aeroportuale;
- Monitorare e mitigare dei pericoli correlati alle attività umane e all'utilizzo del territorio nei dintorni dell'aeroporto, nei limiti delle competenze del gestore aeroportuale conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n°139/2014, dal Codice della Navigazione e dalle Linee Guida ENAC - nota prot. 0128098 del 12 dicembre 2016.

Il perimetro delle competenze e responsabilità tra ENAV e S.A.C., è stabilito dall'allegato 7 all'accordo quadro stipulato tra S.A.C. S.p.A. società di Gestione Aeroportuale ed Enav S.p.A.

18.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi della ADR.OPS.B.075, sono oggetto di monitoraggio da parte di S.A.C.:

- Le superfici di limitazione e protezione dagli ostacoli stabilite in conformità alla "Base di Certificazione" e le altre superfici e aree associate all'aeroporto, per adottare, nei limiti delle sue competenze, le misure appropriate per attenuare i rischi associati alla penetrazione di tali superfici e aree. In particolare le aree interessate sono quelle rappresentate nella carta ostacoli OACI tipo B con il limite esterno della CS (Superficie Conica);
- La segnalazione diurna e notturna degli ostacoli, per poter adottare azioni nell'ambito della propria competenza, a seconda dei casi;
- I pericoli correlati alle attività umane ed all'utilizzo del territorio al fine di adottare azioni nei limiti della propria competenza, a seconda dei casi.

Si precisa che le superfici aeronautiche considerate ai fini della definizione di un ostacolo alla navigazione aerea sono quelle rappresentate nella carta ostacoli OACI tipo B e nelle Mappe di Vincolo.

I pericoli per la navigazione aerea oggetto di monitoraggio entro la suddetta area sono i seguenti:

- Luci fuorvianti e luci non aeronautiche pericolose;
- Superfici altamente riflettenti;
- Sorgenti di radiazioni o presenza oggetti fissi/mobili che possono interferire con gli aiuti alla navigazione aerea;
- Fonti attrattive per il wildlife.

Con particolare riferimento alle fonti attrattive per il wildlife, l'area di monitoraggio si estende fino a 13 km dall'aeroporto e si rimanda alla procedura operativa PRMOV06 *Wildlife* (rif. Sezione 17 - parte E del Manuale di Aeroporto) per le relative attività e responsabilità.

Emesso da: PHMOV Verificato da: SM Approvato da: AM Pagina 4 di 10





Codice Documento: PRMOV13 Emesso il 13/11/2017 Revisione 00 Aggiornamento 00

Per quanto riguarda invece il monitoraggio delle luci di segnalazione ostacoli alla navigazione si fa riferimento alla POMOV14 *Efficienza ostacoli* (rif. Sezione 18.1 - parte E del Manuale di Aeroporto) rispettivamente gli ostacoli all'interno e all'esterno del sedime dotati di segnaletica luminosa notturna.

Le schede di dettaglio degli ostacoli che ricadono nell'area definita dalla carta OACI tipo B sono riportate nel documento "Schede censimento ostacoli" allegato alla Parte C del Manuale di Aeroporto. In particolare per ogni ostacolo la scheda riporta le seguenti informazioni:

- Descrizione tipologica;
- Fotografia;
- Località;
- Indirizzo:
- Coordinate geografiche WGS84;
- Elevazione della base dell'ostacolo;
- Elevazione della sommità dell'ostacolo;
- Presenza e tipo di segnaletica diurna/notturna installata.

Il soggetto responsabile della corretta applicazione della presente procedura è il PH Area di Movimento che effettua l'aggiornamento degli ostacoli e si avvale rispettivamente del servizio ADI per la compilazione delle check-list.

I requisiti e le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione diurna e notturna degli ostacoli interni al sedime aeroportuale sono esplicitati nel Capitolo Q "Visual aids for denoting obstacles" delle Certification Specifications EASA e la loro conformità è riportata all'interno della Base di Certificazione dell'Aeroporto di Catania.

18.3 RESPONSABILITA'

Post Holder Area di Movimento

18.4 DESTINATARI

ENAV

ENTI AEROPORTUALI

18.5 RIFERIMENTI NORMATIVI

S.A.C., Regolamento di Scalo, ed. corr.

Codice della Navigazione, Parte Aeronautica.

Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, ENAC.

Emesso da: PHMOV Verificato da: SM Approvato da: AM Pagina 5 di 10





Codice Documento: PRMOV13 Emesso il 13/11/2017 Revisione 00 Aggiornamento 00

Regolamento (UE) N. 139/2014 della commissione del 12 febbraio 2014:

- Annex to Decision 2016/009/R- "Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Authority, Organization and Operations Requirements for Aerodromes — Amendment 1"
- Annex to ED Decision 2014/012/R-Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Authority, Organization and Operations Requirements for Aerodromes.

18.6 DESCRIZIONE ATTIVITA'

Il monitoraggio e la segnalazione degli ostacoli e/o pericoli svolta da S.A.C. consiste nelle seguenti attività:

- a) Monitoraggio giornaliero diurno degli ostacoli in area di movimento durante le ispezioni di ruotine come da procedura operativa PRMOV03 *Ispezioni airside* (rif. sezione 9 parte E del Manuale di Aeroporto) per eventuali ostacoli interni al sedime aeroportuale e interferenti con le superfici TOCS, AS, TS;
- b) Ispezione settimanale diurna delle aree intorno al confine aeroportuale per controllare compatibilmente con le condizioni di visibilità e meteo che non vi siano ostacoli tali da interferire con le superfici protette, nei sentieri di avvicinamento e di decollo, con particolare riferimento alla presenza di attrezzature che comportino l'elevazione in altezza, quali ad esempio gru. I risultati di tale controllo sono registrati sulla scheda da parte del personale operativo dell'Area di Movimento;
- c) Verifica settimanale dell'efficienza delle luci installate sugli ostacoli interni al sedime aeroportuale secondo le modalità definite nella PRMOV14 *Monitoraggio ostacoli*. I risultati di tale controllo sono registrati sulla scheda da parte del personale operativo dell'Area di Movimento;
- d) Esecuzione, sulla base del rilievo topografico quinquennale effettuato da ENAV nelle aree rappresentate nella carta ostacoli OACI tipo B, di un monitoraggio semestrale puntuale di tutti gli ostacoli esistenti e in particolare verificare:
 - ✓ L'efficienza della segnaletica diurna sugli ostacoli (PRMOV14 Monitoraggio Ostacoli);
 - ✓ L'altezza raggiunta dalle essenze arboree.

Durante tale attività di monitoraggio all'esterno del sedime verranno inoltre segnalati gli eventuali nuovi ostacoli o pericoli individuati;

e) Aggiornamento del documento "Mappa ubicazione degli ostacoli alla navigazione censiti" allegato alla Parte C del Manuale di Aeroporto in base ai dati di cui al precedente punto d)

Emesso da: PHMOV Verificato da: SM Approvato da: AM Pagina 6 di 10





Codice Documento: PRMOV13 Emesso il 13/11/2017 Revisione 00 Aggiornamento 00

o in caso di un nuovo ostacolo permanente e temporaneo autorizzato da ENAC ai sensi dell'art.709 del CdN;

- f) Sensibilizzazione e coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali mediante l'organizzazione di apposite riunioni per condividere i risultati dei censimenti ostacoli svolti da S.A.C. e richiedere le azioni di competenza:
 - Una volta ogni 5 anni sarà convocata una riunione plenaria con tutti i Comuni che ricadono nell'area della carta OACI TIPO B
 - Ogni anno si terrà una riunione con i Comuni limitrofi all'aeroporto in occasione dell'incontro Wildlife Strike.

Gli incontri sul Wildlife Strike e quello quinquennale plenario sono organizzati dal PH Area di Movimento in collaborazione con il Safety Manager.

- g) Recepimento delle autorizzazioni rilasciate da parte di ENAC Direzione Operazioni SUD per l'elevazione di ostacoli permanenti o temporanei per la gestione dell'anagrafica ostacoli (competenza PH Area di Movimento e PH Progettazione Infrastrutture e Sistemi);
- h) Sensibilizzazione da parte dell'SMS di S.A.C. nei confronti degli operatori aeroportuali, piloti e compagnie aeree e i piloti dei corpi degli Enti di stato (ad esempio durante i Safety Committes) al fine di incentivare le segnalazioni tramite Ground Safety Report, in particolare per quanto riguarda pericoli derivanti da turbolenze indotte, luci fuorvianti e luci non aeronautiche pericolose, superfici altamente riflettenti, sorgenti di radiazione e presenza di oggetti fissi/mobili che possono interferire con gli aiuti alla navigazione aerea.

Qualora durante le attività di cui alle lettera a), b) e d) sia individuato un nuovo ostacolo, si applica l'iter descritto al paragrafo 18.7.1 mentre, in caso di individuazione di un nuovo pericolo, si applica la procedura di cui al paragrafo 18.7.2.

Con riferimento al monitoraggio della segnaletica diurna, si precisa che quest'ultima è considerata efficiente quando contrasta con lo sfondo ed è visibile in condizioni di cielo sereno da una distanza di almeno 1000.

18.7 RESPONSABILITÀ ED AZIONI

18.7.1 SEGNALAZIONE DI NUOVI OSTACOLI ESTERNI AL SEDIME

SEG	SEGNALAZIONE DI NUOVI OSTACOLI ESTERNI AL SEDIME		
10	D FASE	SOGGETTO	AZIONI
שו		RESPONSABILE	FREQUENZA
1	Segnalazione di	ADI personale	Durante l'attività di ispezione o controllo degli ostacoli
	presunti nuovi ostacoli	operativo Area	rilevi un potenziale nuovo ostacolo alla navigazione
	alla navigazione	Movimento	aerea nelle aree esterne al sedime aeroportuale.
		0	CONTATTA il Post Holder Area di Movimento al n.

Emesso da: PHMOV Verificato da: SM Approvato da: AM Pagina 7 di 10





Codice Documento: PRMOV13 Emesso il 13/11/2017 Revisione 00 Aggiornamento 00

SEG	SEGNALAZIONE DI NUOVI OSTACOLI ESTERNI AL SEDIME		
ID	FASE	SOGGETTO	AZIONI
שו	FASE	RESPONSABILE	FREQUENZA
		Personale ditta	3471419309
		esterna	COMPILA il modulo MODSUR01 riportando le
			informazioni inerenti il nuovo ostacolo e lo trasmette
			via email all'ufficio Apron ed al PH Movimento:
			apron@aeroporto.catania.it
			g.storaci@aeroporto.catania.it
		Soggetti terzi	CONTATTANO il Post Holder Area di Movimento al n.
		(ENAV, Operatori	3471419309 o l'ufficio AOS (telefono 095/7239447 o
		in VFR)	email apron@aeroporto.catania.it) segnalando un
			potenziale nuovo ostacolo alla navigazione aerea
			nell'area esterna al sedime aeroportuale e/o
			comunque nelle aree rappresentate nella carta ostacoli
			OACI tipo B con il limite esterno della superficie conica.
2	Segnalazione ad ENAC	Post Holder Area	RICHIEDE un sopralluogo da parte della Polizia
	e all'Ente locale	di Movimento	Municipale del Comune interessato, per la verifica della
			natura dell'ostacolo in relazione alle mappe di vincolo
			pubblicate.
			INFORMA il funzionario reperibile dell' ENAC
			DIREZIONE AEROPORTUALE SICILIA ORIENTALE
			fornendo gli estremi della segnalazione ricevuta
3	Verifica	Post Holder Area	RICEVE un riscontro dalla Polizia Municipale in merito
	dell'ostacolo	di Movimento	alla natura del presunto ostacolo alla navigazione
			aerea.
			Se si tratta di un ostacolo alla navigazione aerea non
			autorizzato e che non è possibile rimuovere
_	W 1 c 1 P	B	immediatamente
4	Valutazione di eventuali limitazioni	Post Holder Area	PREDISPONE un sopralluogo tecnico per il rilievo delle
	operative	di Movimento	caratteristiche dell'ostacolo
	operance.		INFORMA tempestivamente ENAV C.A. Catania e
			Aeronautica Militare Sigonella per l'individuazione di
			eventuali interferenze con le procedure di volo al fine
			di individuare le limitazioni operative da predisporre in
			fase tattica e pubblicare mediante Notam.
5	Emissione	Post Holder Area	PROCEDE all'emissione del NOTAM come da
	NOTAM	di Movimento	procedura PRMOV02 ed alla verifica della
			pubblicazione del Notam da parte di AM nel caso in
			cui l'ostacolo interferisse con le procedure di volo.

Emesso da: PHMOV Verificato da: SM Approvato da: AM Pagina 8 di 10





Codice Documento: PRMOV13 Emesso il 13/11/2017 Revisione 00 Aggiornamento 00

SEG	SEGNALAZIONE DI NUOVI OSTACOLI ESTERNI AL SEDIME		
ID	FASE	SOGGETTO	AZIONI
טו	FASE	RESPONSABILE	FREQUENZA
6	Aggiornamento	Post Holder Area	Qualora il nuovo ostacolo sia permanente e previsto
	documenti	di Movimento	delle relative autorizzazioni
			AGGIORNA il documento "Mappa ubicazione degli
			ostacoli alla navigazione censiti" allegato alla Parte C
			del Manuale di Aeroporto";
			AGGIORNA le planimetrie per il monitoraggio delle
			luci di segnalazione ostacoli.
7	Controllo efficienza luci su nuovi ostacoli-	ADI personale operativo Area Movimento) o ditta esterna	Se l'ostacolo è presente anche in orario notturno, e le prescrizioni dell'ENAC prevedano la collocazione di luci ostacolo, VERIFICA l'efficienza delle luci di segnalazione notturna mediante controllo a vista al fine di registrare l'esito dell'ispezione secondo quanto previsto dalla procedure PRMOV14 Efficienza ostacoli.
8	Comunicazione per i provvedimenti	Post Holder Area di Movimento	Qualora a seguito dell'attività semestrale di monitoraggio venga rilevato il guasto del dispositivo di illuminazione notturno, il PH Movimento provvederà ad effettuare una prima istanza di notifica (mediante raccomandata A/R) al proprietario dell'ostacolo, trascorsi 30 giorni senza alcun riscontro, trasmetterà alla Direzione Aeroportuale Sicilia Orientale la scheda con tutti i dati del proprietario per i provvedimenti consequenziali.

18.7.2 SEGNALAZIONE DI NUOVI PERICOLI IMMEDIATI NELL'INTORNO AEROPORTUALE

ID FASE	FACE	SOGGETTO	AZIONI
	RESPONSABILE	FREQUENZA	
1	Segnalazione di	Personale	Qualunque soggetto rilevi un potenziale nuovo pericolo
	presunti nuovi	Aeroportuale,	immediato per la sicurezza della navigazione aerea nelle
	pericoli	Personale ATS, Piloti	aree rappresentate delle mappe di vincolo, quali ad
			esempio:
			luci fuorvianti e luci non aeronautiche pericolose;
			superfici altamente riflettenti;

Emesso da: PHMOV Verificato da: SM Approvato da: AM Pagina 9 di 10





Codice Documento: PRMOV13 Emesso il 13/11/2017 Revisione 00 Aggiornamento 00

		SOGGETTO	AZIONI
ID	FASE	RESPONSABILE	FREQUENZA
			 presenza oggetti fissi/mobili che possono interferire
			con gli aiuti alla navigazione aerea;
			 fonti attrattive per il wildlife.
			CONTATTA il Post Holder Area di Movimento al n.
			3471419309 o AOS (telefono 095/7239447 o email
			apron@aeroporto.catania.it).
2	Segnalazione ad	Post Holder Area di	RICHIEDE l'effettuazione di un sopralluogo da parte
	ENAC e all'ente	Movimento	della Polizia Municipale del Comune interessato per
	locale		verificare la natura pericolosità della segnalazione
			ricevuta
			INFORMA il funzionario reperibile ENAC Direzione
			Aeroportuale Sicilia Orientale
3	Verifica della	Post Holder Area di	Se si tratta di un pericolo alla navigazione aerea, qualora
	segnalazione	Movimento	non sia possibile rimuoverlo immediatamente
			CONTATTA (Nel caso di ostacoli) AM ed ENAV
			richiedendo l'interferenza del pericolo con le procedure
4	Emissione	Post Holder Area di	di volo RICHIEDE l'emissione di apposito NOTAM secondo la
-	NOTAM	Movimento	procedura PRMOV02
	NOTAIN	IVIOVIIIIEIILO	VERIFICA (qualora l'ostacolo interferisca con le
			procedure di volo), l'emissione del notam da parte di AM.
5	RIMOZIONE DEL	ENAC	IMPARTISCE la rimozione del pericolo su segnalazione
	PERICOLO		ricevuta da parte del gesture che ne ha accertato il
	FLICTOLO		pericolo della sicurezza alla navigazione aerea

18.8 ALLEGATI

MODSUR01 Modulo Monitoraggio

Emesso da: PHMOV Verificato da: SM Approvato da: AM Pagina 10 di 10